扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

工作提示

扬中生态环境综合行政执法局：

根据扬中市8月份走航检测高值点位明细，请依据清单，对发现的环境问题及时督促整改，并将相关整改情况进行反馈。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2025年9月5日

扬中市 8 月走航检测高值点位清单

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
1	新坝镇	080101	华强路	8 月 1 日 15 点 20 分	O3 最高达 147.9 微克/立方米，对比周边环境值高 15 微克/立方米左右	周边走航，华强电力背面臭氧浓度 151 微克/立方米	 	1. 现场企业存在露天喷漆的违法行为，已要求企业立即停止相关作业，告知企业喷漆作业必须进喷漆房 2. 企业已将油漆桶加盖密闭并入库

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
	新坝镇	081602	华强集团南侧华强路	8月16日15点50时	臭氧突变增高，比周边环境值高出约10微克/立方米	/		未回复
2	新坝镇	080102	南自路	8月1日15点36时	O3最高达160微克/立方米，对比周边环境值高28微克/立方米左右	/		现场企业存在露天晾晒的违法行为，已要求企业打开喷漆房相关设施，告知企业晾晒作业喷漆房也必须打开。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
3	三茅街道	080401	523 国道福达特种钢区域	8 月 4 日 9 点 35 时	氮氧化物突变增高	天然气窑炉，重型卡车尾气		福达特种钢今天未生产，道路上卡车停留时间长

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
4	经开区	080402	荣马镀业东面环岛公路	8月4日9点56时	氮氧化物值升高	臭氧值对比周边环境升高约20微克/立方米	 	1.检查时企业废气处理设施正常开启。 2.已要求企业做好现场环境管理工作。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
5	新坝镇	080404	大桥工业园星辰焊料门口	8月4日15点16时	O3最高达141.6微克/立方米，对比周边环境值高约15微克/立方米左右	/		1.现场企业废气处理设施未开启，已要求企业做好环境管理按环保要求立即开启治污设备，保持门窗密闭。
6	新坝镇	080405	华威村天源华威集团门口	8月4日15点31时	O3最高达136.7微克/立方米，对比周边环境值高约15微克/立方米	/		1.现场企业正在喷漆房内晾晒未开启废气处理设施，已要求企业打开喷漆房相关设施，告知企业晾晒作业时喷漆房废气处理设施保持运行。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
					左右			
7	经开区	080501	纬六路与238省道交界处	8月5日10点10时	臭氧对比周边环境值高约30微克/立方米	/		1.美科涉VOCs工段已停产（光伏组件项目）。 2.美科对面万祥众创城内涉气企业（伊顿航天）废气治理设施正常开启，已要求企业进一步做好现场环境管理工作。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
8	新坝镇	080502	联合村大华路东	8月5日15点15时	臭氧对比周边环境值高约20微克/立方米	/	 	1.现场企业废气处理设施已开启但门窗未做到密闭，已要求企业生产作业时关闭好门窗。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
9	西来桥镇	080601	023 乡道大津重工	8 月 6 日 10 点 40 时	臭氧对比周边环境值高出 3 倍	/	 	未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
10	三茅街道、新坝	080602	三丰北路	8月6日14点30时	氮氧化物值对比周边环境值高出3微克/立方米	存在明火喷枪作业，下车初步检查时停止作业	 	检查时未生产，后续加强巡查

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
11	三茅街道	080603	扬子河南路	8月6日16点10时	臭氧值对比周边环境值高出20微克/立方米	/	 	1.镇江市大庆氟塑有限公司未生产。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
12	经开区	080701	经开区环岛公路中电电气东南侧	8月7日14点50时	臭氧值对比周边环境值高出约20微克/立方米	/	 	1.现场检查时发现扬中市正旭喷涂有限公司使用生物质秸秆燃料，现场已要求企业立即停止使用生物质秸秆，并搬迁至新厂房使用天然气。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
13	经开区	080801	经开区扬中大道左转至园博大道	8月8日10点21时	臭氧值对比周边环境值高出约20微克/立方米	/	 	经开区对高值区域进行了巡查，附近涉气企业（金佰伽塑业）废气治理设施正常开启，已要求企业进一步加强现场管理。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
14	八桥镇	080802	八桥镇兴港大道与红光大道	8月8日15点0时	臭氧值对比周边环境值高出约22微克/立方米	/		1.镇环保办开展检查时，新韩通高压喷淋正常开启，喷漆房未生产作业，未发现露天喷漆，厂区内洗扫车、洒水车均定期运行。 2.红光大道未发现异常情况，已要求洒水车加大作业频次。
15	八桥镇	080803	八桥镇利民村	8月8日15点30时	VOCs突变增高至1.21ppm，比周边环境值高出约1ppm	/		要求企业负责人生产时关门关窗，保持密闭，做好废气治理设施运维，确保废气达标排放。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
16	新坝镇	081201	大全集团西侧滨江大道	8月12日14点40时	臭氧突变增高至183微克/立方米，比周边环境值高出约15微克/立方米	/		企业生产排放，滨江大道位于下风向
	新坝镇	081601	大全集团南侧领航路	8月16日15点40时	臭氧突变增高，比周边环境值高出约20微克/立方米	/		未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
	新坝镇	082002	大全路	8月20日15点05分	臭氧浓度对比周边环境值升高约20微克/m^3	/		1.新坝镇经济发展办公室生态环境保护现场督促企业必须在喷漆房内进行喷漆 2.现场已停止露天喷漆 
	新坝镇	082701	大全科技园西侧	8月27日9点40分	臭氧对比周边环境值升高约25微克/m^3	周边巡查无异常高值点		未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
17	新坝镇	081203	宜禾路坤全集团东侧	8月12日15点28时	臭氧突变增高，比周边环境值高出约18微克/立方米	/		未回复
18	西来桥镇	081301	曙光村	8月13日9点50时	VOCs突变增高至周边环境值3倍	/		未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
	西来桥镇	082702	富民路	8月27日15点40分	VOC对比周边环境值升高约3倍	明冠电源厂房西北角三氯乙烯中转站背面存在液体吨桶，散发刺激性气味，门窗未密闭	 	西来桥镇工作人员对企业已进行巡查，该液体吨桶系其他企业临时堆放此处，已要求该企业明日下班前清理到位。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
19	三茅街道	081901	一中省控站点周边绿扬路	8月19日15点15分	臭氧浓度升高15微克/m^3	/		未回复
20	油坊镇	082001	环岛公路	8月20日10点	臭氧浓度对比周边环境值升高约20微克/m^3	/		未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
21	新坝镇	082003	扬中印刷厂	8月20日15点05分	臭氧浓度对比周边环境值升高约15微克/m^3	西北角厂房企业露天喷漆，废气处理设施未开启		已督促企业立即整改并生产期间开启环保设施
	新坝镇	083001	江苏扬中印刷有限公司北侧厂房	8月30日15点	臭氧突变增高，比周边环境值高出约25微克/立方米	检查时存在喷漆件露天晾干（晾干废水无组织		未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
						排放，厂房门未密闭）		
22	新坝镇	082004	全红河路中南重工和威腾集团西侧	8 月 20 日 15 点 54 分	臭氧浓度对比周边环境值升高约 22 微克/m³	/		1.新坝镇经济发展办公室生态环境保护现场督促企业必须在喷漆房内进行喷漆 2.现场已停止露天喷漆

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
23	八桥镇	082101	旭升电气	8月21日15点57分	臭氧浓度对比周边环境值升高约60微克/m^3 排查情况：旭升电气车间工作，环保设备未开启	/	 	系扬中市宏宸车辆配件有限公司，因高温生产用电负荷较大产生跳闸，操作人员未及时重新开启治理设施。现场检查时已开启废气治理设施，设备正常运行。现场已对企业负责人进行宣教，确保生产时段废气治理设施正常运行。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
24	经开区	082102	纬六路	8月21日21点20分	颗粒物，二氧化氮，二氧化硫突然升高六倍	异味明显		8月21日夜间，经开区工作人员对高值地点进行巡查检查，发现原荣德厂区东北角附近正在进行塑料编织袋焚烧，现场已责令立即停止焚烧行为，并要求在三天内拆除相关设备。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
25	经开区	082501	神飞电气	8月25日9点40分	臭氧和PM10浓度同时升高，臭氧对比周边环境值升高约50微克/m^3，PM10升高约30微克/m^3	排查情况：神飞电气打磨焊接无环保设施	 	经开区会同市执法局工作人员对神飞电气进行了检查，企业在打磨、焊接过程中未采取废气收集措施，现场已要求企业尽快配备废气收集设施，加强现场管理。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
26	三茅街道	082502	双联电气	8月25日16点15分	臭氧对比周边环境值升高约20微克/m^3 排查情况：	双联电气车间焊接未收集	 	三茅街道工作人员对企业在焊接过程中未采取废气收集措施，现场已要求企业尽快配备废气收集设施，街道工作人员将加强现场管理。

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
27	八桥镇	082601	华银路南，238 辅路东	8 月 26 日 21 点 10 分	VOCs 突变增高，比周边环境值高出约 2.4 倍	/		当时风向为东北风，上游远真包装未生产，其他周边企业正在排查
28	油坊镇	082801	环岛公路（北侧）	8 月 28 日 10 点 40 分	臭氧对比周边环境值升高约 15 微克/立方米	铭锋材料废气收集不完善，散逸明显		未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
29	新坝镇	082901	华彤集团	8月29日10点	VOCs突变增高，比周边环境值高出0.5倍	小规模露天喷漆	 	未回复

序号	属地	编号	位置	时间	突变情况	现场问题	走航路线图及现场照片	交办回复情况
30	三茅街道	083002	中明电器内厂中厂（磨具生产）	8月30日14点	二氧化氮突变增高，比周边环境值高出约1.6微克/立方米	磨具车间生产，废气处理设施未运行	 	三茅街道工作人员对企业，废气处理设施未运行，现场已要求企业废气处理设施实时使用运行，街道工作人员将加强现场管理。