

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

工作提示

油坊镇：

近期，市攻坚办对我市在建工程扬尘管控情况进行了航拍，发现你镇扬尘管控不到位，明珠路西侧、油中线北侧（嘉弘海绵）地块施工裸露未覆盖，无喷淋降尘措施（见附件）。

请针对以上问题，高度重视，做好洒水、覆盖等管控工作。相关整改推进情况、现场检查情况（附现场图片），于7月25日前报市攻坚办。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2025年7月21日



附件：

