

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

工作提示

市各有关单位：

1月8日，市城管局会同市攻坚办对我市相关事业单位餐饮油烟设施进行现场核查，发现部分单位餐饮油烟装置需疏通清洗（详见附件）。请各单位迅速组织落实，做好餐饮油烟装置的疏通清洗工作。相关整改情况(附整改图片)，于1月16日前报市攻坚办。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室
2026年1月8日



附件

单位	扬中市商业集团有限公司
照片	
	
<p>09:41 2026-01-08 星期四 晴 2°C 扬中市·扬中市商业集团有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 B620015940P30HBCX</p>	<p>09:43 2026-01-08 星期四 晴 2°C 扬中市·扬中市商业集团有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 B620015940P30HBCX</p>
	
<p>09:43 2026-01-08 星期四 晴 2°C 扬中市·扬中市商业集团有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 B620015940P30HBCX</p>	
备注	集烟罩油污重，管道接口开裂，油烟净化设施排口油污重。

单位	扬中市税务局三茅税务分局
照片	
	
	
备注	集烟罩油污重，油烟净化设施锈蚀漏油，排口油污重；油烟净化设施固定装置松动。

单位	中国电信股份有限公司扬中分公司（江洲西路）
照片	
	
备注	未安装油烟净化设施

单位	扬中市养老服务指导中心（江洲广场）
照片	
	
备注	未安装油烟净化设施

单位	扬中市江洲中学
照片	
	
 <p>10:58 2026-01-08 星期四 轻度雾霾 5°C 扬中市·江洲中学 今日水印 相机真实可靠 RICOH PENTAX K-1 MARK II</p>	
备注	集烟罩油污重，油烟净化设施锈蚀，排口油污重。