

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

工作提示

市各有关单位：

1月13日，市城管局会同市攻坚办对我市相关事业单位餐饮油烟设施进行现场核查，发现部分单位餐饮油烟装置需疏通清洗（详见附件）。请各单位迅速组织落实，做好餐饮油烟装置的疏通清洗工作。相关整改情况(附整改图片)，于1月20日前报市攻坚办。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室
2025年1月13日



单位	扬中市公安局
照片	
	
	
备注	<p>油烟净化设施锈蚀老化，未接电未正常使用，排口及地面油污重。</p>

单位	扬中市交通运输局
照片	
备注	集烟罩油污重，油烟净化装置未接电未正常使用。



单位	镇江扬中海事处
照片	
备注	未安装油烟净化设施

单位	扬中市市场监督管理局
照片	
	
	
备注	集烟罩油污重，油烟净化设施锈蚀老化，出口油污重。

单位	扬中市人民武装部
照片	
	
备注 集烟罩有油污，油烟净化装置线路断裂，未正常开启使用。	

单位	扬中市司法局
照片	
	
备注	排风扇油污重，油烟净化设施排口油污重。