





## 扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

|              |   |                |   |
|--------------|---|----------------|---|
| 承办单位<br>(盖章) | 扬中市新坝镇  | 协办单位           |   |
| 交办日期         | 2024-04-04  | 交办件编号          | (2024) 23 号   |
| 交办内容         | 根据江苏省第五生态环境保护督察组信访举报受理转办清单(第九批),受理编号2号,累计编号70号,扬中市新坝镇大全集团对面小区内,有1条河像酱油一样发黑,臭气熏天,政府正在解决但一直未找到污染源。  |                |   |
| 整改方案<br>上报日期 | 2024-07-19  | 整改方案明<br>确完成时限 | 2024-07-19  |
| 整改方案<br>计划安排 | <p>1、采取临时性围堰措施,同时加快节制闸的施工进度,防止污水倒灌入河。</p> <p>2、加快泵站施工进度,将两处污水主管网集中收集到污水提升泵站,提升至江城路污水主管,整体工程将于2024年7月完成施工。</p> <p>3、召集群众座谈会通报施工进度,取得了群众理解支持。</p> |                |   |
| 整改项目<br>负责人  |    | 整改<br>分管领导     |  |
| 备注           |   |                |   |

# 扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）：扬中市新坝镇

|              |   |                |             |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 交办日期         | 2024-04-04  | 交办件编号          | (2024) 23 号 |
| 交办内容         | 根据江苏省第五生态环境保护督察组信访举报受理转办清单（第九批），受理编号 2 号，累计编号 70 号，扬中市新坝镇大全集团对面小区内，有 1 条河像酱油一样发黑，臭气熏天，政府正在解决但一直未找到污染源。  |                |             |
| 整改方案<br>上报日期 | 2024-07-19  | 整改方案明<br>确完成时限 | 2024-07-19  |
| 整改情况         | 1、已完成节制闸建设，未发现污水倒灌入河。<br>2、已完成污水提升泵站建设。周边污水经主管网集中收集到污水提升泵站，提升至江城路污水主管。巡查新坝镇大全集团对面小区，河道水质已经改善。<br>下一步：<br>1、继续发动群众参与工程质量监管和小区内部排查巡查，杜绝住户私自乱接管网。<br>2、加强污水提升泵站建成后的常态化运行维护，确保设备正常运转。 |                |             |
| 主要负责人签字：     |    |                | 年 月 日       |
| 复核情况         | <br>复核人员（签字）：<br>年 月 日  |                |             |
| 备注           |   |                |             |

# 关于反映市新坝镇联新新村水质异常的情况报告

根据江苏省第五生态环境保护督察组信访举报受理转办清单（第九批），受理编号 2 号，累计编号 70 号，扬中市新坝镇大全集团对面小区内，有 1 条河像酱油一样发黑，臭气熏天，政府正在解决但一直未找到污染源。

## 一、调查核实情况

调查情况：该河道自江城路污水主管网建成后偶发水质异常情况，新坝镇高度重视，专门成立工作专班，于 2023 年 11 月聘请中扬禹信公司，对区域内管网进行全面检测，并对管道的施工参数进行复核，查明原因是：后期建设的江城路污水主管网管底标高高于联新新村污水支管网接入口的管底标高，江城路污水主管网运行过程中对联新新村造成污水倒灌，并漫溢至周边河道水域。新坝镇根据调查出的情况，邀请市政园林、水利等部门专家领导进行专题部署，召集群众代表会议，广泛听取群众意见，形成整改方案。拟建一座污水提升泵站，将原自流连接方式改为泵站提升方式，将联新新村污水送入江城路主管网，消除倒灌现象。

新坝镇 4 月 4 日收到交办信访件后，镇领导多次组织镇相关部门及相关村负责人现场察看，目前工程正在施工，尚未发挥应有功能，导致水质异常。

## 二、处理整改情况

1、采取临时性围堰措施，同时加快节制闸的施工进度，

防止污水倒灌入河。

2、加快泵站施工进度，将两处污水主管网集中收集到污水提升泵站，提升至江城路污水主管，整体工程将于 2024 年 7 月完成施工。

3、召集群众座谈会通报施工进度，取得了群众理解支持。

### 三、下一步举措

1、加强工程质量监管和工程进度推进，确保 7 月初完成工程施工。

2、继续发动群众参与工程质量监管和小区内部排查巡查，杜绝住户私自乱接管网。

3、加强污水提升泵站建成后的常态化运行维护，确保设备正常运转。

附件 1：现场检查照片

附件 2：施工图纸、中标书、泵站工程合同

附件 1



新坝镇党委书记蔡爱国带队现场调查



新坝镇镇长黄红兰带队现场调情况



向群众通报工程施工进展




OPPO Find X6


HASSELBLAD  
72mm f/2.6 1/50s ISO250

召开专题会议


附件 2



施工图纸



中标书



泵站工程合同







节制闸建设完成



提升泵站