


关于“大起底、大排查、大整治”专项行动环境问题交办的通知

问题整改总体情况


扬中市突出生态环境问题“大起底、大排查、大整治”专项行动中，油坊镇涉及以下问题： 1、油坊镇丰收桥至镇南小区河段，水面有黑色漂浮物； 2、油坊镇飞天纺织污水预处理设施，一处污水引流槽有裂痕，污水渗漏到外环境； 3、油坊镇亚威化工电涂厂，污水处理设施旁的一处车间积水（疑似生产废水）； 4、油坊镇邻丰村玉兰家庭农场门口有垃圾堆放； 5、油坊镇鸣凤村西江渔场有建筑物未拆除、有建筑垃圾未清理； 6、油坊镇会龙村欣宇农业有限公司有新增建筑物。

针对问题 1，该问题是镇环保工作人员自查发现的问题，发现问题后，镇环保工作人员立即与同德村取得联系，现场整改。同德村随即安排相关保洁人员对该河道进行清理，后续同德村将加强对该河道巡查并及时清理漂浮物。下图为整改前后照片。





针对问题 2，该问题是镇环保工作人员自查发现的问题，发现问题后，镇环保工作人员第一时间去飞天纺织负责人现场查看，要求其尽快将裂痕修补。3 月 26 日现场查看已完成整改，工作人要求，企业要加强自查自纠，避免类似问题再次出现。下图为整改前后照片。






针对问题3, 该问题是镇环保工作人员自查发现的问题, 发现问题后, 镇环保工作人员立即与企业负责人联系, 要求立即关闭车间, 避免污水流入外环境。经查, 因污水储水池中的水泵损坏, 导致污水漫溢, 找到原因后, 企业第一时间更换水泵, 将积水抽至污水处理设施。3月27日现场查看已完成整改。后续环保办工作人员会继续对该企业进行不定期巡查, 确保此类事件不在发生。下图为整改后照片。



针对问题 4，收到问题交办单后，环保办工作人员立即前往玉兰家庭农场查看发现确实存在垃圾堆放的现象，经询问是临时堆放准备一起处理掉的，现已通知邻丰村环保清理员对该处垃圾进行清理，并妥善安排。下图为清理后照片。



针对问题 5，收到问题交办单后，环保办工作人员协同鸣凤村工作人员前往现场查看，据了解，该处未拆除的建筑为公厕，是当初西江渔场拆除留下了方便路人使用的，现已联系相关人员将其彻底拆除。下图为整改前后照片。





针对问题 6，收到问题交办单后，环保办工作人员赶往现场与会龙村委沟通了解到欣宇农业已变更为会龙湾公园，作为周边群众休息休闲的场所，其中的建筑物已拆除门窗，镂空处理，作为周边村民遮阴避雨场所。该方案已得到省市两级认可，所以并不属于新增建筑物。



扬中市油坊镇人民政府

2024 年 3 月 28 日



扫描全能王 创建