

# 扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

扬攻坚指办〔2024〕47号

## 关于扬中市农村生活污水处理设施运行情况专项检查相关问题的通报

各镇（街、区），市住建局：

根据镇江市生态环境局《关于开展全市农村生活污水处理设施运行情况专项检查的通知》要求，扎实推进农村生活污水治理提质增效，确保设施正常运行率达85%以上，7月份以来，扬中生态环境局对全市已建农村生活污水处理设施运行管理情况进行了覆盖拉网式现场检查，期间镇江市生态环境局也进行了抽查，现将有关问题情况通报如下：

### 一、基本情况

共对全市范围内96套农村生活污水处理设施运行质量、污水收集处理系统、运维制度进行检查，包括设备运行情况、设备出水情况、公示牌配备情况、独立电表配备情况、站点及周围环境等。纳入市住建局建设的扬中市农村生活污水处理EPC+O项目，由江苏恒绿建设工程有限公司专业运维设施83套、新坝镇

运维 5 套、三茅街道 2 套、油坊镇 4 套、八桥镇 2 套，其中集中式处理设施（20 吨及以上）86 套，分散式处理设施（20 吨以下）10 套。

## **二、主要问题及整改措施**

我市农村生活污水处理设施运行情况总体平稳，检查中发现存在的主要问题和整改措施见下表：

### 扬中市农村生活污水处理设施主要问题和整改情况表

序号	基本情况				整改情况			责任部门
	镇（街区）、村	设施名称	是否为集中式 (是/否)	运维单位	存在问题	整改措施	整改时限	
1	三茅街道中华村	中华新村污水处理站	是	江苏恒绿	设备塌陷停运	维修恢复运行	8月底前	市住建局
2	新坝镇永平村	联治1区污水处理站	是	新坝镇	站点环境差、杂草多 无公示牌	环境维护；设置公示牌	8月底前完成环境整治 9月底前设置公示牌	
3	三茅街道兴阳村	兴阳村1#污水处理站	是	江苏恒绿	公示牌破损	完善公示牌	9月底前	
4	八桥镇永兴村	永兴居民点污水处理站	是	江苏恒绿	公示牌信息错误	完善公示牌信息	9月底前	
5	三茅街道永和村	居民点污水处理站	是	三茅街道	地面部分塌陷	修复地面	9月底前	

6	三茅街道兴阳村	兴阳北 13 组 污水处理站	是	三茅街道	无公示牌	设置公示牌	9 月底前	三茅街道
7	三茅街道普济村	普收 1 组 污水处理站	否	三茅街道	无公示牌	设置公示牌	9 月底前	
8	经开区三跃社区	文博新村 污水处理站	是	江苏恒绿	地面部分塌陷	修复地面	9 月底前	市住建局
9	经开区双跃村	后 10 组 污水处理站	是	江苏恒绿	站内堆放垃圾	清除垃圾	立行立改	
10	油坊镇长旺村	居民点 污水处理站	是	油坊镇	公示牌信息不全、缺监管电话、未开展出水自行监测	完善监管信息,开展出水自行监测并报监测结果	9 月底前	油坊镇政府
11	油坊镇同德村	居民点 1#和 2#污水处理站	是	油坊镇	未开展出水自行监测	开展自行监测并报监测结果	9 月底前	
12	油坊镇老郎村	居民点 污水处理站	是	油坊镇	未开展出水自行监测	开展自行监测并报监测结果	9 月底前	

13	八桥镇万福村	村委会旁 污水处理站	是	八桥镇	未开展出水自行监测	开展自行监测并报 监测结果	9月底前	八桥镇政府
14	八桥镇红光村	新韩通旁 污水处理站	是	八桥镇	未开展出水自行监测、 公示牌无监管 电话	完善公示牌信息	9月底前	
15	西来桥镇北胜村	6组 污水处理站	否	江苏恒绿	站点堆存生活 垃圾	清除垃圾	立行立改	西来桥镇政府

### 三、工作要求

对农村生活污水处理设施运维管理工作和存在问题要高度重视，切实采取有效措施，保障农村生活污水治理设施正常有效运行。扬中生态环境局将对整改完成情况进行跟踪督查。

一是认清形势，提高认识。第三轮第二批中央生态环境保护督查已曝光农村生活污水治理有关典型问题，各地和相关部门务必高度重视农村生活污水治理管控工作，进一步增强责任感和紧迫感，压紧压实工作责任，常抓常管落地见效。

二是制定计划，抓好整改。针对存在的问题，制定整改计划，明确责任单位和人员，建立整改台账资料，确保问题设施按时整改到位。

三是举一反三，长效管理。持续开展所有已建设施“回头看”排查整治工作，将排查出的非正常运行设施纳入整治计划，分类施策，强化整改落实，确保已建设施长期稳定运行和达标排放。

联系人：扬中生态环境局土壤生态环境科汤振余，电话:13605293672，微信同号。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2024年8月26日

