

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

工作提示

市各有关单位：

1月12日，市城管局会同市攻坚办对我市相关事业单位餐饮油烟设施进行现场核查，发现部分单位餐饮油烟装置需疏通清洗（详见附件）。请各单位迅速组织落实，做好餐饮油烟装置的疏通清洗工作。相关整改情况(附整改图片)，于1月19日前报市攻坚办。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室
2025年1月12日

单位	扬中市卫生健康委员会
照片	
	 09:48 2026-01-12 星期一 阴 5°C 扬中市·扬中市卫生健康委员会(东南门) 今日水印 相机工厂车间
	 09:54 2026-01-12 星期一 阴 5°C 扬中市·扬中市卫生健康委员会(东南门) 今日水印 相机工厂车间
	 09:55 2026-01-12 星期一 阴 5°C 扬中市·扬中市卫生健康委员会(东南门) 今日水印 相机工厂车间
备注	集烟罩有油污，油烟净化设施锈蚀，排口及地面油污重。

单位	扬中市外国语中学
照片	
	
备注	排风扇周边油污重，四台油烟净化设施中有三台未正常开启使用（指示灯不亮）。

单位	扬中市教师发展和管理中心
照片	
	
备注	油烟净化设施清洗口被遮雨铁皮封住，管道油污积存。

单位	扬中市工业（集团）总公司
照片	
	
备注	未安装油烟净化设施

单位	扬中市水利局
照片	
	
备注	两处油烟排口未安装油烟净化设施