

扬中市深入打好污染防治攻坚战

工作简报

总第 189 期（2024 年第 16 期）

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2024 年 8 月 5 日

本 期 要 目

信息要闻：

- 1.经开区收储地块、在建工程督查情况通报

经开区收储地块、在建工程督查情况通报

近日，市攻坚办对经开区 4 块收储地块、18 个在建工程扬尘管控情况进行了专项督查，情况如下：

一、收储地块

1、经开区扬中市基础工程有限公司收储地块




现场情况：该地块已建成富创花苑。

2、经开区扬中市富能电力线路搭建有限公司收储地块



现场情况：该地块已建成富能电力线路搭建有限公司。

3、经开区扬中市三茅供销合作社收储地块



现场情况：该地块已建成扬中市禾丰农业发展有限公司。

4、经开区银佳集团收储地块




现场情况：该地块已用作建筑垃圾堆场，场内建筑垃圾已用绿网覆盖。

二、在建工程


(1) 已落实采取相关管控措施的工程项目


1、万洋众创城项目工地



现场情况：场地内建筑垃圾已用绿网覆盖；设有喷淋设施，并正常开启；厂区内安排专人每天进行洒水降尘。


2、江苏与乐科技有限公司生产项目工地





现场情况：场地内部分建筑垃圾未及时清运、覆盖到位；喷淋设施已正常开启；安排专人每天进行洒水降尘。

3、江苏中泰环保科技集团有限公司项目工地



现场情况：场地内建有车辆出入口冲洗平台，车辆进出及时冲洗到位；喷淋设施已正常开启；安排专人每天进行洒水降尘；建筑物料已覆盖。

4、江苏瑞信电气项目工地



现场情况：场地内部分建筑材料未及时清运、覆盖到位；喷淋设施已正常开启；安排专人每天进行洒水降尘。

5、江苏新锐塑料有限公司项目工地




现场情况：场地内喷淋设施已正常开启；安排专人每天进行洒水降尘，确保抑尘到位。

6、爱仕惟项目工地




现场情况：该工程已完工，正在进行相关扫尾工作。

7、江苏华派车辆配件有限公司项目工地




现场情况：场地内建筑堆场已用绿网覆盖，并安排专人对出入口道路进行洒水降尘。

8、通灵4号线西项目工地



现场情况：该工程项目已结束完工，全面硬化到位。

9、耐尔特砖石有限公司项目工地



现场情况：场地内部分建筑材料未及时覆盖；喷淋设施

已正常开启；厂区内安排专人每天进行洒水降尘。


10、标龙项目工地



现场情况：场地内喷淋设施已正常开启；厂区内安排专人每天进行洒水降尘，确保抑尘到位。

(2) 未落实采取相关管控措施的工程项目

1、威腾厂房项目工地




现场情况：场地内部分裸土未完全覆盖；安装了喷淋设施，但未正常开启；仅用洒水车对施工便道进行洒水降尘。

2、通灵5号线项目工地



现场情况：该工程项目已接近尾声，场地内少量建筑垃圾未及时清运、覆盖到位。

3、苏电集团项目工地




现场情况：该工程已接近尾声，场地内部分建筑垃圾未及时清运、覆盖到位。

4、江洲电气项目工地




现场情况：该工程项目已接近尾声，绿化地块未覆盖。

5、镇江振安电气阀门有限公司项目工地



现场情况：场地内已平整，大面积裸土未覆盖。

6、东昀磨具项目工地



现场情况：已对场地进行平整，大面积裸土未覆盖。

7、通灵电气股份有限公司光伏组件智控中枢项目工地



现场情况：场地内建筑垃圾未及时清运，出入口道路积尘严重，未采取相关抑尘措施。现场要求，及时进行洒水降尘，确保抑尘到位。

8、镇江亨富特有限公司项目工地



现场情况：场地内建筑垃圾乱堆乱放未及时清运，出入口道路积尘严重，未采取相关抑尘措施。现场要求，及时进行洒水降尘，确保抑尘到位。

报：市四套班子领导，镇江市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

送：各镇街区，市深入打好污染防治攻坚战指挥部成员单位

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室 2024年8月5日印
