扬中市深入打好污染防治攻坚战

工作简报

总第 202 期 (2024 年第 29 期)

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室 2024年12月5日

期要目 本

信息要闻:

1.新坝镇、经开区关于开展走航监测高值区域督查 情况通报

新坝镇、经开区关于开展走航监测高值区域督查情况通报

新坝镇

1、苏大天宫高端装备标准化厂房项目部与新坝镇 022 乡道智能母线设备及配件生产制造项目工程





现场情况:工地正在进行洒水降尘,现场已要求工地做好抑尘措施。

经开区

1、扬中市港隆路绿色环保过滤设备制造项目附近产生颗粒物浓度高值。





现场情况:施工现场已安排洒水冲洗积尘,部分建筑材料与裸土已覆盖,即将进行内部道路硬化,现场要求加强扬尘管控,及时洒水降尘并加强覆盖。

2、扬中市长乐制气厂附近产生颗粒物浓度高值。



现场情况: 现场已完工, 无建筑垃圾和沙石。

3、扬中市红专村路兴隆社区居委会西南50米附近无名工地附近产生颗粒物浓度高值。



现场情况:该现场为自建房施工,目前施工已完成。

4、镇江亨特童用制品有限公司附近产生颗粒物浓度高

值。





现场情况: 围挡边淤泥已冲洗,冲洗平台保持使用,现场要求安排人员每日洒水,车辆不带泥上路。

5、江苏省镇江市扬中市兴隆街道恒平村附近产生颗粒物浓度高值。






现场情况: 经现场督促出入口积尘已冲洗,砂石料与建筑垃圾已覆盖, 11月29日再次复查,内部施工完成,暂无施工。

6、江苏省镇江市扬中市兴隆街道江苏亚奥精密机械有 限公司附近产生颗粒物浓度高值。






现场情况:施工现场砂石料与裸土已覆盖,无现场搅拌现象,出入口道路已清洗,现场要求加强管理,做好扬尘管控。

7、江苏省镇江市扬中市兴隆街道港隆路荣马科技集团附近产生颗粒物浓度高值。






现场情况:该现场为绿色环保过滤设备项目,目前已完成大部分道路硬化,裸土已用绿网覆盖,现场要求加强道路洒水冲洗,做好裸土覆盖。

8、江苏省镇江市扬中市兴隆街道港隆路荣马科技集团附近产生颗粒物浓度高值。











现场情况:该现场为江苏与乐科技有限公司新能源汽车轻量化材料内外饰件及注塑模具生产项目,14日现场查看裸土已覆盖,剩余堆土作业完成及时覆盖,出入口已安排人员冲洗,27日再次查看现场,内部垃圾已清理,目前,场内正在进行道路施工,正在保养中,现场要求黄沙、建筑材料及时覆盖。

9、兴隆街道中国石化永战河加油站附近产生颗粒物浓度高值。





现场情况:该现场为宜扬密封件项目,多次查看现场督促,搅拌机已清理,道路积尘已冲洗,砂石已覆盖到位,现室内装潢施工,要求做好现场扬尘管理相关工作,加强覆盖。

10、江苏省镇江市扬中市兴隆街道港茂路8号骐鹏集团附近产生颗粒物浓度高值。





现场情况:现场要求覆盖到位,安排人员车辆定时冲洗, 喷淋开启。

报: 市四套班子领导,镇江市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

送: 各镇街区, 市深入打好污染防治攻坚战指挥部成员单位

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室 2024年12月5日印