

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

扬攻坚办交办〔2024〕53号

关于对城区自建房扬尘管控不到位 环境问题交办的通知

三茅街道：

根据空气质量“九月底指标”扳平攻坚行动方案要求，近期市攻坚办会同三茅街道对城区52家自建房扬尘管控情况进行了抽查，现场发现在拆除、建设中有扬尘管控不到位现象。（附现场图片）

请针对交办问题，高度重视，推进问题整改并及时回复到位。相关整改推进情况、现场检查情况，于9月14日前报市攻坚办。

联系人：杨鑫玉

联系电话：15205284682

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2024年9月12日



附件：


城区自建房扬尘管控情况

1、金星社区 160 号



现场情况：场地内建筑材料已覆盖；地面积尘严重，未采取相关抑尘措施。

2、金星社区 164 号



现场情况：部分建筑垃圾未覆盖到位；地面积尘严重，未采取相关抑尘措施。

3、鸣翠山庄老菜场



现场情况：现场已设置围挡；场内建筑材料未覆盖；地面积尘严重，未采取相关抑尘措施。

4、建设社区建设新村 18 弄 13 号



现场情况：现场已设置围挡，建房过程中未采取相关抑尘措施。

5、建设社区建设二村 4 弄 7 号



现场情况：现场正在进行脚手架的拆除，要求及时清运到位；地面已清扫，并洒水降尘。

6、建设社区柳竹新村5弄25号



现场情况：现场已设置围挡，场地内建筑物料已覆盖到位。

7、建设社区柳竹新村12弄19号



现场情况：场地内建筑垃圾已用绿网覆盖，拆除过程中未带

水作业，扬尘污染严重。

8、广宁社区广宁三村3弄13号



现场情况：场地内建筑材料已覆盖，现场要求及时对地面进行洒水降尘。

9、广宁社区广宁三村3弄14号



现场情况：现场已设置围挡；场地内建筑垃圾已覆盖；现场要求及时对地面进行洒水降尘。

10、广宁社区24组十一圩老埭





现场情况：场内建筑材料已覆盖到位，地面已清扫。

11、广宁社区宁馨新村 14-15



现场情况：场内建筑材料已覆盖，地面已清扫。

12、中桥社区中园路 102 号



现场情况：现场已设置围挡；场内建筑材料已覆盖到位；现场要求及时对路面进行洒水降尘。

13、中桥社区中园路 104 号



现场情况：现场要求及时对路面进行洒水降尘。

14、中桥社区中园新村 124 号



现场情况：场内建筑垃圾已覆盖到位。

15、中桥社区中园新村 126 号



现场情况：场内建筑材料已覆盖到位，现场要求及时对地面进行洒水降尘。

16、中桥社区中园新村 166 号



现场情况：现场已设置围挡，场内建筑材料已覆盖到位，路面已及时清扫。