

## 9号交办单交办单整改情况说明



### (一) 问题描述


1. 三跃小学北侧河塘水质波动。
2. 开发区福源村寿福家庭农场门口沟系有生活垃圾漂浮物，门口堆放涂料桶。
3. 经开区兴隆社区西10组江滩外有倾倒一般工业固废情况，2024年2月27日扬中市文阳再生资源回收有限公司将约0.5吨废铁、废塑料、废海绵等一般工业固废倾倒在经开区兴隆社区西10组江滩外，目前扬中生态环境局已对该违法行为进行立案查处，现场已妥善清理。

### (二) 完成情况

1. 通过安装小型污水处理设施对三跃小学生活污水进行收集处理，目前污水治理设施已安装完成。



2. 福源村寿福家庭农场门口沟系内漂浮物已完成清理，门口堆放的涂料桶已清运。



3. 经开区兴隆社区西10组江滩外倾倒的一般工业固废已妥善清理。



清运前



清运后

### 一般工业固废转移单

转移日期: 2024年 2月 29日		转移编号: NJJR 0001515	
移出(生产)单位: _____		负责人: _____	
负责人: 王兴利 电话: 183527297		发货人: _____	
地址: _____		时间: ____时__分	
固废名称: 污泥 固废数量: 约0.5吨		年 月 日	
运输单位或个人: _____		驾驶员: _____	
车牌号码: 苏A15605 驾驶员: 王兴利		时间: ____时__分	
电话: _____ 实际运输数量: 0.5吨		年 月 日	
运输起点: 一车间 运输终点: 在卸点		年 月 日	
接收单位: 江苏润源环保科技有限公司		负责人: _____	
负责人: 董 电话: 18100576		收货人: _____	
地址: 扬州市江都区白田村十组		时间: ____时__分	
实际接收数量: 0.5吨		年 月 日	
固废处置方式: <input checked="" type="checkbox"/> 综合利用 <input type="checkbox"/> 原材料利用 <input type="checkbox"/> 能源利用 <input type="checkbox"/> 处理处置 <input type="checkbox"/> 填埋 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 贮存		时间: 2024年 3月 1日 年 月 日	

①存根(白)②客户(红)③记账(黄)

向以在