





扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位(盖章): 扬中经开区



交办日期	2024-12-02	交办件编号	(2024) 86 号
交办内容	近日, 市攻坚办在督查中发现江苏瑞信工地附近产生颗粒物浓度高值, 场地内部分裸土未覆盖到位。		
整改方案 上报日期	2024-12-02	整改方案明 确完成时限	及时
整改情况	2 日接交办单后立行立改, 4 日现场已按照要求整改到位, 裸土已覆盖。		
主要负责人签字:		2024 年 12 月 2 日	
复核情况	复核人员 (签字): 年 月 日		
备注			

扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)	 扬中经开区	协办单位	
交办日期	2024-12-02	交办件编号	(2024) 86 号
交办内容	近日，市攻坚办在督查中发现江苏瑞信工地附近产生颗粒物浓度高值，场地内部分裸土未覆盖到位。		
整改方案 上报日期	2024-12-02	整改方案明 确完成时限	及时
整改方案 计划安排	根据市攻坚办交办问题立行立改，对接江苏瑞信立即采购绿网，对未覆盖的裸土覆盖到位。		
整改项目 负责人		整改 分管领导	
备注			

关于江苏瑞信工地环境问题整改情况

近日，市攻坚办在督查中发现江苏瑞信工地附近产生颗粒物浓度高值，场地内部分裸土未覆盖到位。

11月30日接问题反馈后，我区高度重视，区规划建设局分片人员立即联系江苏瑞信负责人要求将未覆盖的裸土覆盖到位。

12月2日，区规划建设局分片人员再次查看现场，告知江苏瑞信负责人加快覆盖。区分工定企领导也督促企业立即进行环境整改工作。

12月3日上午，区规划建设局分片人员查看瑞信现场覆盖情况，部分区域已覆盖，剩余裸土正在覆盖中。

12月4日，该现场裸土已覆盖到位。

我区将加强巡查，要求各施工工地做好扬尘管控，定期洒水保洁，裸土及时覆盖。

2024年12月4日



整改前：部分裸土未覆盖



整改中



整改后：裸土覆盖